

令和7年度 江津市内通学路の危険箇所対策一覧表

小学校

学校名	危険箇所番号	新規	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策内容の見直し	事業主体	対策実施状況	中学校との重複
1 郷田	6		国道9号線 (江津駅～市道高丸線との交差点)	歩道が狭く、危険	減速破線	江津駅前パリアフリー対策事業	国	減速破線設置 追突注意文字設置 設計中	
2 郷田	10		県道 三次江津線	歩道が狭く段差があるため危険(はなまる日本語学校前)	現場を確認し対策を考える	転落防止柵等を設けると歩道がさらに狭くなるため設置困難	県		
3 郷田	11		県道 三次江津線	ガードレールでのつぱりにより2度事故が発生	ガードパイプに反射テープをつける		県	R6完了	
4 郷田	12	新規		柵がなく児童が落ちる可能性(学校の門の横)	転落防止措置の実施		市教委		
5 渡津	1		国道261号線(長田地区)	バイパス側からの見通しが悪く、スピードを出している車両の通行が多いので非常に危険(信号を設置してほしい)	地元から要望が出ていない。事故の発生率や児童生徒数なども勘案し検討する	横断歩道までの視認距離が、100m以上確保されている。また、横断者数等の交通量の状況から判断して信号機の設置は困難	警察		
6 渡津	2		市道 浅利渡津線 (旧県道浅利渡津線)	道幅が狭い。見通しの悪いところに横断歩道がある。(横断歩道があることへの注意喚起表示がほしい)	警察: ◇マークは少しか薄くないのでしばらくは様子を見る 県: 通学路の表示は検討する	標識に退色が認められるので、県警本部に補修を依頼中。 表示については、今回は見送りとする。	市・警察 (県)		
7 江津東	1		市道 下都治線	斜面から落石があり、危険	落石防護柵の設置		市	R6完了	
8 江津東	3		県道 大田井田江津線	大型車両の通行が多く、道路が狭いので危険	歩道の設置を含めた道路改良	バイパス整備(都治2工区)	県		
9 江津東	4		市道 尾浜本通線	道路が狭く、側溝に蓋がないので側溝蓋を整備してほしい	水路の補修を検討する。	対応方法検討中	市		
10 江津東	5		市道 本郷尾浜線	スクールゾーンの表示が消えかけている	警察: スクールゾーンの表示は当時文科省の所管で設置が進んだが、現在は設置しない方向性で進んでいる。	スクールゾーン表示は交通規制に該当しないので対応困難	警察 市		
11 江津東	6	新規	県道 大田井田江津線	スクールバス乗降場所への道路横断のための横断歩道がほしい		現地検討の結果、横断歩道の必要性は低い。	警察・県		
12 川波	14		市道 敬川線	横断歩道がない		交通量、道路状況から横断歩道の設置は困難。	警察		青陵中No.15
13 川波	17		市道 敬川青山線	道路が狭く、側溝に蓋がない(溝蓋がないところがまだたくさんある)	蓋設置・側溝改修	注意喚起等表示設置	市	区画線の引き直しは完了	
14 川波	18		市道 敬川川波線	横断歩道の設置、停止線位置の変更(横断歩道が必要)	停止位置の変更	交通量、横断者数等から横断歩道の設置は困難。	警察		
15 川波	19		国道9号線	歩道沿いにガードレールがない(一部しかガードレールがついていない)	ガードレールの設置	直線であり設置基準に該当しない	国		青陵中No.16
16 川波	20		市道 敬川線	カーブミラー破損放置。	(個人設置のものの可能性大)				
17 川波	21		市道 川波小学校線	ガードレール破損	ガードレール修繕(発注済み)		市	R6完了	
18 川波	23	新規	市道 敬川洋線	道幅が狭い。歩道の確保。白線が薄い。	外側線の引き直し		市		青陵中No.17
19 川波	24	新規	市道 敬川線	停止線が薄い。止まれの表示が薄い。		県警本部に修繕依頼中	警察		
20 川波	25	新規	県道 下府江津線	横断歩道が薄い。		交差点東詰めの一時停止標識規制について、地元と協議中。 結論が出れば、県警本部に補修を依頼する。	警察		
21 津宮	2		市道 神主敬川境線	大型車両の通行が多く、歩道が必要	歩道の設置	カラー舗装	市	R6完了	
22 津宮	3		市道 神主敬川境線	踏切内に歩道がない	踏切の拡幅・歩道設置(JR協議要)		市	R8踏切改良工事予定	青陵中No.4
23 津宮	6		市道 都野津敬川中央線	道路が狭く側溝に蓋が無い	蓋設置・側溝改修		市	R6完了	
24 津宮	22		市道 敬川青山線 市道 青山2号線	段違い交差点になっている上、歩道が狭い	対策協議継続(カラー舗装の応急対策済み)		市	R7施工予定	
25 津宮	23		市道 青山2号線	道路が狭く側溝に蓋が無い	溝蓋の設置	R7設計予定	市		
26 津宮	24		県道 跡市波子停車場線	道路が狭く歩道がない バイパス整備(跡市2工区)	道路改良		県	R02着手	
27 津宮	25		市道 都野津神村線	区画線が消えている	区画線の引き直し	西部統合小学校の整備と併せて実施予定	市		
28 津宮	26		市道 赤羽根団地8号線	区画線が消えている	区画線の引き直し	西部統合小学校の整備と併せて実施予定	市		
29 津宮	27		市道 都野津神村線	江津高校側からの車が確認しづらい。 ミラーはあるが、津宮小側からの車しか確認できない。 (R6.4.30に自転車で下ってきた児童と江津高校方面からきた車と衝突事故あり)	江津高校側からの車が確認できるミラー設置	設置基準に該当しないため設置困難	市		
30 津宮	28		市道 都野津神村線 (赤羽根団地8号線)	歩道が狭く交通量もあり危険(西部統合小学校の関連で工事用車両の増加も懸念される)	・新規市道の設置(赤羽根団地8号線) ・既設市道の歩道切り下げ(都野津神村線)	西部統合小学校建設に合わせ検討	市	R6設計着手	
31 高角	2~8		市道 北新地2~8号線	歩道が未整備	蓋設置・側溝改修		市	R7完了予定	
32 高角	16~20		市道 和木南新地1号線他	外側線が未整備	外側線整備		市	R6完了	
33 高角	22		国道9号線	歩道橋の柱があり、歩道が狭く通行しにくい	柱に反射材を付ける	嘉久志地区歩道整備事業	国	(暫定対策) 横断歩道橋柱に反射材設置 設計中	江中No.3
34 高角	23		国道9号線	9号線に出る車が横断歩道を塞いでしまう		信号機設置指針に照らし、定期的に信号機の設置は困難。	警察		
35 高角	24		市道 高角小学校線	見通しが悪く、児童と車、車通しの事故の心配がある(カーブミラーと停止線を設置してほしい)	停止線及びミラーの設置	設置基準に該当しないため設置困難。	市		
36 桜江	1		市道 山手月の夜線	大雨の時に冠水して、危険	道路改良		市	R6完了	
37 桜江	2		県道・桜江金城線	街路樹が繁茂している時期は、歩行者を隠してしまうので危険(街路樹の伐採、手入れをしてほしい)	ボランティア団体が実施している区間(実施済み)		県	地元のボランティア団体が実施	桜中No.7