

13.道路が狭く蓋が無いので危険



<対策メニュー>
・側溝改修・蓋設置【江津市】

15.住京前付近で車がスピードを出して走る



<対策メニュー>R2完了
・減速表示【江津市】

20.歩道がなく、道路が狭いので危険



<対策メニュー>
・道路改良による歩行空間の確保【江津市】

18.大型車両の通行が多く、道路が狭いので危険



<対策メニュー>
・歩道設置を含めた道路改良【島根県】

9.車が多いが歩道がなく、側溝に蓋が無いので危険



<対策メニュー>R2完了
・側溝改修・蓋設置【江津市】

江津東小学校

--- : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

8.外側線が消えている




<対策メニュー>
・区画線の設置【江津市】

7.斜面からの落石があり危険




<対策メニュー>
・検討中【江津市】

19.車両の通行が多く、道路が狭いので危険



<対策メニュー>
・歩道設置を含めた道路改良【島根県】



--- : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所