

江津市内通学路の危険箇所対策一覧表

中学校

■赤塗つぶし R2新規

■緑塗つぶし R1、R2完了

赤字 変更・追加したも

11/13推進会議の結果反映後

令和2年11月末現在

学校名	危険箇所番号	土木課照合No	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策内容の見直し	事業主体	対策実施状況
江津	1		市道 江津敬川海岸線	歩道(タイル)が所々で陥没しており特に夜は暗く危険である	歩道(タイル)の補修		市	R2完了
江津	2		市道 和木道免線(交差点)	5交差路であり見通しが悪く危険	停止線、減速表示等の設置		市	
江津	3	新規	市道 星島線	9号線~市営住宅江津中央団地間には多くの生徒が利用するが歩道が狭く危険	歩道の拡幅		市	北側完了。9号側は未定
江津	4	新規	市道 高浜本町線	旧江の川弁当横の家屋が老朽化して危険である	防護ネットを張るなどの指導			重複)郷田小学校No.12
江東	1		県道 大田井田江津線(波積町北)	道路改修部分に挟まれて急に狭くなる未改修部分がある。(自転車通学時に危険)	道路改良		県	未定
江東	2		県道 川平停車場線	車両の通行が多く、道路が狭いので危険(道端の廃屋からの落下物の可能性あり)	バイパス整備(後地工区) ※当面は注意表示等の設置		県	R02工事着手
江東	3		市道浅利黒松線(尾浜交差点 北)	9号線からの進入車両のスピードが速い(鉄道ガード下で見通しも悪い)	カーブミラーの設置		市	R2完了
江東	4		県道 黒松停車場線(ガード下)	鉄道ガード付近は狭くて見通しが悪く、坂道になっており危険	注意喚起の標識又は路面表示		県	R02完了
江東	5		国道9号線(浅利駅東側)	歩道未設置部分がある(自転車通学に危険)	対策検討(生徒への注意等指導)		国	
江東	6		市道 尾浜東線	街灯が少ないところがあり、夜道は暗い。(自転車通学時に危険)	街灯(防犯灯)の設置		市	
青陵	1		国道 9号線(都野津町 齒科)	歩道が狭く危険である	対策検討(生徒への注意等指導)		国	
青陵	2		市道 半田浜線	下り坂の停止が困難である	減速表示等		市	R2完了予定
青陵	3		市道 都野津神村線	歩道が狭い	路肩のカラー舗装化、ラバーポール設置		市	R2完了予定
青陵	4		市道 半田浜線	外灯が少ないため暗い	外灯の設置		市	
青陵	5		市道 神主敬川境線	交通量が多く、踏切もあるため横断が危険	踏切の拡幅・歩道設置(JR協議要)	歩道幅員減少等の表示	市	重複)津宮小学校No. 8
青陵	6		国道 9号線(敬川町 駅前~)	歩道がなく危険である	対策検討(生徒への注意等指導)		国	
青陵	7		国道 9号線(敬川町 オヶ峠)	歩道が狭い	対策検討(生徒への注意等指導)		国	
青陵	8		市道 青山1号線	道路が狭く、見通しも悪い	注意喚起等表示設置		市	R2工事予定
青陵	9		市道 敬川青山線	道路が狭く、外灯が少ない。	街灯(防犯灯)の設置		市	
桜江	1		県道 桜江金城線	自転車通学の際、路面が滑りやすく危険である	路面改質		県	R2工事予定
桜江	2		県道 桜江金城線	植栽が歩道まで伸びており、歩行等の際に危険である	植栽の伐採		県	R1伐採済
桜江	3		県道 桜江金城線	大型車両が通行することが多く危険である	停止線、外側線、カーブミラー更新		県	R02工事完了
桜江	4		県道 桜江金城線	歩道が狭いため、カーブが曲がりにくい	道路改良		県	事業計画あり(着手未定)
桜江	5		県道 桜江金城線	自転車道がない	道路改良及び歩道整備		県	事業計画あり(着手未定)
桜江	6		県道 桜江金城線	歩道が切れており、トンネル手前から反対側に代わるため横断歩道	横断歩道の整備		県	河川改良工事後着手予定
桜江	7		県道 桜江金城線	横断歩道、停止線が消えており分かりにくい	横断歩道、停止線の線引き		県	R2工事完了
桜江	8		県道 桜江金城線	横断歩道が消えており分かりにくい	横断歩道の線引き		県	R2工事完了
桜江	9		県道 桜江金城線	自転車での通学が危険である	対策検討(生徒への注意等指導)		県	
桜江	10		県道 桜江金城線	風の国前の横断歩道が頂上付近にあるため、横断者が見えない	横断歩道予告表示の位置の変更 横断歩道有路面表示	路面表示は数を増やして対策済み	県	R3予定
桜江	11	新規	市道 小田1号線	路肩の舗装破損。市道隣接の家屋が老朽化し危険	舗装補修(土木)		市	R2完了予定

市道 13箇所 県道 13箇所 国道 4箇所